

REPORTE DE LA VISITA OBRA

OBRAS: CAED-FISE-057-23 (RED DE ALCANTARILLADO) Y CAED-FISE- 055-23 (RED DE AGUA POTABLE).

LUGAR: LA LOMA

MUNICIPIO: LERDO

PROGRAMA: FISE-23

OBJETIVO:

EL MOTIVO DE LA VISITA ES PARA APOYAR EN LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.

SE REALIZO RECORRIDO EN PRESENCIA DE LA SUPERVISORA DE LA CAED DE ESA ZONA Y PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAED DURANGO, COMO APOYO PARA SOLVENTAR INCONSISTENCIAS OBSERVADAS EN AUDITORIA.

SE REVISO Y VERIFICO LA EXISTENCIA DE TOMAS QUE SE CONSTRUYEROS CON ESTE RECURSO, UBICANDOLOS DE VIVIENDA POR VIVIENDA LEVANTANDO UN CENSO CON FIRMAS AUTOGRAFAS Y CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS USUARIOS BENEFICIADOS CON EL TEMA DE LA RED DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS. DE LAS 39 TOMAS QUE SE PAGARON DE ACUERDO A PRESUPUESTO FINAL SOLO SE ENCONTRARON FISICAMENTE TREINTA Y CINCO, CUATRO TOMAS AFIRMA EL CONTRATISTA QUE SI ESTAN PERO QUE LA MANGUERA ESTA ENTERRADA, POR LO QUE SE LE PIDIO REALIZAR TRABAJOS PARA VERIFICAR ESTAS TOMAS FALTANTES.

SE REVISO Y VERIFICO LA EXISTENCIA DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE SE CONSTRUYERON CON ESTE RECURSO, UBICANDOLOS DE VIVIENDA POR VIVIENDA CON FOTOS GEOREFERENCIADAS Y PADRON DE USUARIOS DONDE HIBAN FIRMANDO LOS BENEFICIARIOS Y PRESENTANDO SU CREDENCIAL DE ELECTOR DE CONFORMIDAD. SE CONTABILIZARON 26 DESCARGAS FALTANDO DE UBICAR UNA, COMENTO LA CONTRATISTA QUE SE COMPROMETE A TENERLAS DESCUBIERTAS PARA SU VERIFICACION FISICA.

MUESTRA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS






ATENTAMENTE
ING. JAIME CONTRERAS QUINTANA