

REPORTE FOTOGRAFICO DE VISITA DE SUPERVISION 0014R2

OBRA SUPERVISADA:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE CUENCAME DE CENICEROS, MPIO. DE CUENCAMÉ


COMISIONADO:

ARQ. JOSÉ ABELARDO RIVAS ESTRADA



FECHA DE LA VISITA:

24 DE ENERO DEL 2025



REPORTE DE ACTIVIDADES

SE REALIZA VISITA AL SITIO EN DONDE SE CONTRUIRÁ LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUENCAMÉ

COMISIONADO

ARQ. JOSÉ ABELARDO RIVAS ESTRADA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

Vd. Eo

ARQ. JUAN ARTURO VILLEGAS FLORES
DIRECTOR DE EDIFICACIÓN