

# REPORTE FOTOGRAFICO DE VISITA DE SUPERVISION

**OBRA SUPERVISADA:**

CONSTRUCCION DE VELARIA EN EL PARQUE  
ALAMEDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,  
DGO. (SECOPE-RFI-ED-042-24)

**SUPERVISOR:**




ARQ. ALDO YAMDER ARAGON CASSIO



DURANGO

**SECOPE**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO



## REPORTE DE ACTIVIDADES

1.- TRASLADO A LA OBRA. 2.- REVISION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE HERRERIA EN CUBIERTA DE LOCALES  
COMERCIALES. 3.- REVISION DE TRABAJOS EN ACCESO PPAL., CIMBRADO DE TRABE DE CERRAMIENTO. 4.-  
REVISION DE LIMPIEZA EN PISO DE CONCRETO ESTAMPADO CON HIDROLAVADORA 5.-REGRESO A LAS  
OFICINAS (SECOPE) RETORNO A DURANGO, DGO.

Ve. Bo.

ARQ. JOSE ABELARDO RIVAS ESTRADA

JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION

COMISIONADO

ARQ. ALDO YAMDER ARAGON CASSIO

SUPERVISOR



## REPORTE FOTOGRAFICO DE VISITA DE SUPERVISION

**OBRA SUPERVISADA:**

CONSTRUCCION DE VELARIA EN EL PARQUE  
ALAMEDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,  
DGO. (SECOPE-RFI-ED-042-24)

**SUPERVISOR:**








ARQ. ALDO YAMDER ARAGON CASSIO



DURANGO

**SECOPE**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO



## REPORTE DE ACTIVIDADES

1.- TRASLADO A LA OBRA, 2.- REVISION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE HERRERIA EN CUBIERTA DE LOCALES COMERCIALES, 3.- REVISION DE TRABAJOS EN ACCESO PPAL., CIMBRADO DE TRABE DE CERRAMIENTO., 4.- REVISION DE LIMPIEZA EN PISO DE CONCRETO ESTAMPADO CON HIDROLAVADORA 5.-REGRESO A LAS OFICINAS (SECOPE) RETORNO A DURANGO, DGO.

Vo. Bo.

ARQ. JOSE ABELARDO RIVAS ESTRADA

JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION

COMISIONADO

ARQ. ALDO YAMDER ARAGON CASSIO

SUPERVISOR



## REPORTE FOTOGRAFICO DE VISITA DE SUPERVISION

OBRA SUPERVISADA:

CONSTRUCCION DE VELARIA EN EL PARQUE  
ALAMEDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,  
DGO. (SECOPE-RFI-ED-042-24)

SUPERVISOR:





ARQ. ALDO YAMDER ARAGON CASSIO



DURANGO

**SECOPE**

SECRETARIA DE COMUNICACIONES  
Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO



### REPORTE DE ACTIVIDADES

1.- TRASLADO A LA OBRA, 2.- REVISION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE HERRERIA EN CUBIERTA DE LOCALES  
COMERCIALES, 3.- REVISION DE TRABAJOS EN ACCESO PPAL., COLADO DE TRABE DE CERRAMIENTO EN  
ACCESO PPAL., 4.- DEMOLICION DE PISOS POR DETALLES DE NIVELES Y ESTETICOS, 5.- PASOS CON DUCTERIA  
PARA LINEAS ELECTRICAS, 6.-RETORNO A DURANGO, DGO.

Vo. Bo.

ARQ. JOSE ABELARDO RIVAS ESTRADA

JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION

COMISIONADO

ARQ. ALDO YAMDER ARAGON CASSIO

SUPERVISOR



# REPORTE FOTOGRAFICO DE VISITA DE SUPERVISION

OBRA SUPERVISADA:

CONSTRUCCION DE VELARIA EN EL PARQUE  
ALAMEDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,  
DGO. (SECOPE-RFI-ED-042-24)







SUPERVISOR:

ARQ. ALDO YAMDER ARAGON CASSIO



DURANGO

**SECOPE**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO



## REPORTE DE ACTIVIDADES

1.- TRASLADO A LA OBRA. 2.- REVISION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE HERRERIA EN CUBIERTA DE LOCALES COMERCIALES. 3.- REVISION DE TRABAJOS EN ACCESO PPAL., AFINE DE MUROS EN ACCESO PPAL., 4.- ELABORACION DE REJILLAS DE DESAGUE EN ANDADORES. 5.- REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. 6.- REGRESO A LAS OFICINAS (SECOPE) RETORNO A DURANGO, DGO.

Vo. Bo.

ARQ. JOSE ABELARDO RIVAS ESTRADA

JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION

COMISIONADO

ARQ. ALDO YAMDER ARAGON CASSIO

SUPERVISOR